



URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA

Pl. Jana Pawła II Nr 1 96-300 Żyrardów tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

WI. 7013.1.27.2017.HK

Żyrardów, 7 listopada 2017 r.

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
BIURO RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Wpłynęło dnia: 10.11.2017r

Nr akt: 2017-30405

Ilość załączników:

Podpis: m. lauganc

Radna Rady Miasta Żyrardowa
Grażyna Stefańska

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Grażyny Stefańskiej niniejszym informuję, iż:

1. tężnia zlokalizowana w Parku Seniora nie ma charakteru leczniczego w rozumieniu przepisów o lecznictwie uzdrowiskowym lecz rekreacyjny. Realizując to zadanie inwestycyjne Prezydent dołożył wszelkich starań aby Park Seniora i sama tężnia spełniała wymagania techniczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jednak nie było intencją inwestora tworzenia w tym miejscu uzdrowiska, a jedynie przyjaznego, atrakcyjnego miejsca dla relaksu i odpoczynku Naszych Mieszkańców.

2-3. w rejonie żyrardowskiej tężni (przy ul. Roosevelta 2 - S.P. nr 7) jakość powietrza jest na bieżąco monitorowana przez zautomatyzowaną stację pomiarową prowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w której badanie i ocena jakości powietrza jest realizowana w oparciu o przepisy art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150). Analizy bieżących i archiwalnych danych jakości powietrza w zakresie badanych parametrów z tej stacji potwierdzają dobrą jakość powietrza w sezonie letnim w tym rejonie (ocena piąta w sześciostopniowej skali). Przekroczenia norm zdarzają się najczęściej w miesiącach zimowych (sezon grzewczy), ale w okresie zimowym tężnia przechodzi przerwę technologiczną i nie przewiduje się jej uruchamiania.

4. koszty utrzymania tężni oszacowano na 50-70 tys. rocznie (brutto). Biorąc pod uwagę fakt, iż obiekt jest na gwarancji i nie przewiduje się wydatków związanych z naprawą ewentualnych usterek, na koszty składają się wyłącznie wydatki na energię elektryczną, uzupełnianie solanki i sprzątanie. Koszty te uzależnione są od godzin pracy tężni (obecnie tężnia nie pracuje w nocy) i warunków atmosferycznych (wilgotność względna, prędkość wiatru, temperatura powietrza), które wpływają na zużycie solanki.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

Lucjan Krzysztof Chrusanowski